



2013년 11월 8일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품안전조사과 장금영 과장(509-7250), 이위로 연구관(7251), 채현숙 주무관(7251)
김석무 사무관(7252), 유문선 주무관(7252)

※ 리콜제품 전시 및 설명 : 11.7(목) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(경기군포)

과도한 온도상승 전기찜질기 등 리콜 조치 - 전기 찜질기 6개, 완구 6개 등 14개 제품 리콜명령 -

- 산업통상자원부 기술표준원(원장:성시헌)은 휴대용 사다리, 전기 찜질기, 어린이 완구 등 생활제품 256개 제품을 대상으로 안전성 조사를 실시
 - 조사결과, 전기찜질기(6개), 완구(6개), 휴대용 사다리(1개), 천공기(1개), 14개 제품은 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 리콜명령 (리콜조치율 : 5.5%)함
- 리콜조치된 14개 제품의 결함내용은 다음과 같음(제품별 상세 결함 내용은 붙임 참조)
 - 전기 찜질기 6개 제품은 인증당시와 달리 부품이 변경·누락(온도 조절기 등) 되었고, 찜질기의 표면온도와 열선온도가 기준치를 초과하여 화상의 위험이 있음
 - 완구 6개 제품은 어린이들이 자주 접촉하는 부위에서 내분비계 장애물질인 프탈레이트계 가소제가 기준치보다 2~377배 상회하였고, 1개 제품은 조혈기능의 장애를 일으킬 수 있는 납이 기준치보다 10.8배 초과하였음
 - 휴대용 사다리 1개 제품은 벌어짐 방지기구가 없어, 사람의 체중을 지지해야 하는 사다리의 본질적인 기능을 침해하였음
 - 천공기 1개 제품은 인증당시의 퓨즈홀더가 변경되었을 뿐만 아니라 충전부가 노출되어 감전의 위험성이 큼

- 전기 찜질기 20개 제품을 시험한 결과, 2개 제품만 안전기준에 적합한 것으로 나타나, 부적합한 제품이 다량 시중에 유통되고 있는 것으로 보여 소비자들의 주의가 필요
 - 특히, 찜질기 중 찜질기의 온도가 기준보다 높은 17개 제품에 대해 리콜 명령/권고, 및 판매정지(인증취소) 등의 조치를 내림
 - 시중에 유통되고 있는 전기 찜질기 부적합률이 높게 나타남에 따라 향후 전기 찜질기를 중점 관리품목으로 지정하고, 제조기업에 대한 적극적인 계도를 통한 불량률을 낮출 계획임
- 이번 리콜처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 다른 제품으로 교환 또는 환급하여 주어야 함
 - 이를 위해, 해당 기업들은 리콜 조치된 사실을 안 날로부터 10일 이내에 리콜이행계획서, 2개월 이내에 리콜이행결과보고서를 기술표준원에 제출하고, 기술표준원은 리콜이행점검을 실시함
- 기술표준원은 리콜 제품에 대한 정보를 제품안전정보포털 (www.safetykorea.kr)에 공개하며,
 - 위해상품판매차단시스템에 해당 제품 바코드 등 제품 정보를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정임



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 기술표준원 제품안전조사과 이위로 연구관 (☎ 02-509-7251), 김석무 사무관 (☎ 02-509-7252)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임

안전성조사 리콜명령 대상제품(14개)

❑ 전기찜질기(6개)

제조(수입)업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치내용
성진에이블(주)	한국	HH07976-9003A	SSH-621	○ 온도상승 - 기기용 인렛의 핀 온도 기준치 초과 · 기준치 : 45K · 측정치 : 69K (최종결함) ○ 부품 누락(온도퓨즈) (최종결함)		수거, 교환
대신전자	한국	HH07195-3005C	DS-063T	○ 온도상승 - 패드 표면온도 기준치 초과 · 기준치 : 50℃이하 · 측정치 : 128℃ (최종결함) ○부품 임의변경(온도조절기) (최종결함)		수거, 교환
Cixi City Changhe Haotian Electrical Appliance Factory	중국	HU07747-8002	H1000	○ 표시사항 부적합 - 이중 절연 기호 미표기 (경결함) ○ 온도상승 - 표면온도 기준치 초과 · 기준치 : 35K · 측정치 : 43.8K (최종결함) ○ 구조 - 전극식 히터 사용 금지 (경결함) ○ 부품 임의변경 (온도조절기, 정격변경) (최종결함)		수거, 교환
(주)보원	한국	HA07233-8002A	BW-H-0801	○ 온도상승 부적합 - 열선 온도 기준치 초과 · 기준치 : 100℃ · 측정치 : 113℃ (최종결함) - 패드표면 온도 기준치 초과 · 기준치 : 50℃ · 측정치 : 82℃ (최종결함) ○ 부품 임의변경(온도조절기) (최종결함)		수거, 교환

제조(수입) 업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치 내용
새한전자	한국	HB07102-7003	SH-B-107	○ 온도상승 -패드 표면온도 기준치 초과 · 기준치 : 50℃이하 · 측정치 : 106℃ (최종결함) -패드 발열체 온도 기준치 초과 · 기준치 : 100℃이하 · 측정치 : 130℃ (최종결함) ○ 부품 임의변경 (온도조절기, 정격입력) (최종결함)		수거, 교환
(주)스템코리아	한국	HA07118-3002	MPD-102	○ 온도상승 - 열선온도 기준치 초과 · 기준치 : 100℃ · 측정치 : 156.9℃ (최종결함) - 표면온도 기준치 초과 · 표면 기준치 : 50℃ · 표면 측정치 : 98.0℃ (최종결함) ○ 부품 누락(바이메탈) (최종결함)		수거, 교환

□ 완구(6개)

제조(수입) 업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치 내용
성진사	중국	B364R721-1020	핸드폰	○ 가소제 검출 - 바퀴 DEHP 4.2%, DBP: 1.3% (기준: 0.1 % 이하) ○ 납 검출 - 바퀴: 납 3231 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)		수거, 교환
유성토이	한국	B362B349-7006A	리틀 닥터짱 병원 놀이	○ 가소제 검출 - 빨강-플라스틱(청진기) DEHP : 37.71 % (기준: 0.1 % 이하) ○ 품질 표시 미비 - 제조연월		수거, 교환

제조(수입) 업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치 내용
(주)성업 상사	중국	B365R124 4-1001	초파10	○ 가소제 검출 - 투명-플라스틱(큐방) DBP : 0.32 % DEHP : 13.95 % (기준: 0.1 % 이하)		수거, 교환
토이 리더스	중국	B362R879 -7002B	투빈 미니카 (승합)	○ 가소제 검출 - 바퀴 DBP : 0.03 % DEHP : 29.59 % (기준: 0.1 % 이하)		수거, 교환
또래나라/ 웰하스/ 옥션	중국	B361R194 -7003A	바비40볼	○ 가소제 검출 - 플라스틱(공기주입구) DEHP : 0.28 % - 플라스틱(몸체) DEHP : 6.21 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거, 교환
디코랜드/ 로텐미/ G마켓	중국	-	무시킹 비치볼 40	○ 가소제 검출 - 플라스틱(공기주입구) DEHP : 4.18 % - 하양-플라스틱(몸체) DEHP : 22.88 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 품질표시 미비 - KC마크, 인증번호		수거, 교환

□ 휴대용 사다리(1개)

제조(수입) 업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치 내용
중앙금속	한국	B471I001- 9001	JAG	○ 벌어짐 방지기구 부적합 - 잠금장치 미비 ○ 품질표시 미비 - 제조연월, 최대사용하중, 발판까지의 높이 및 유효 높이 혹은 유효단수, 이 발판에서 더 이상 위로 올라가지 말라는 경고문구		수거, 교환

□ 천공기(1개)

제조(수입) 업체명	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	조치 내용
DAEJIN	한국	XU100075 -11001A	PECKE R-5	○ 감전으로부터의 보호 - 제품 하부 충전부 노출 (최종결함) ○ 부품 임의변경(Fuse holder) (최종결함)		수거, 수리