



2014년 4월 4일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품시장관리과 장금영 과장(509-7250), 신성호 연구관(7251), 김상걸 사무관(7252)
※ 리콜제품 전시 및 설명 : 4.3(목) 10:30, 한국건설생활환경시험연구원(서울특별시 금천구)

유해성분 검출된 학생용품·어린이용품 등 리콜명령 - 학생용품(필통 등) 12개, 형광등용안정기 11개 등 55개 제품 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장:성시헌)은 책가방, 필통, 물휴지 등 공산품 345개, 멀티콘센트, LED등기구 등 전기제품 255개를 포함해 600개 제품을 대상으로 안전성 조사를 실시하였고, 환경부는 「'13년도 어린이용품 환경안전진단사업」 실시 후 “품질경영 및 공산품안전관리법” 안전기준 부적합 제품에 대하여 국가기술표준원에 조치를 요청하였음
- 안전성조사 결과 필통(6개), 샤프(2개), 책가방(1개), 물휴지(3개), 형광등용안정기(11개), LED등기구(7개), 전기스탠드(3개), 백열등기구(1개), 안정기내장형램프(2개), 형광등기구(1개) 등 37개 제품에 대해 소비자 안전에 위해성이 확인되어 리콜명령함
- 또한, 환경부의 환경안전진단사업 결과 조치 요청한 부적합제품의 경우 어린이장신구(8개), 필통(2개), 지우개(1개), 물놀이기구(3개), 유아용 욕실화(3개), 유아용 섬유제품(1개) 등 18개 제품에 대해 리콜명령함
- 리콜조치 된 55개 제품의 결함내용은 다음과 같음(제품별 상세 결함 내용은 붙임 참조)
 - 학생용품 중 필통 8개 제품은 내분비계 장애물질인 프탈레이트계 가소제가 기준치보다 13~301배 초과 검출됨
 - 책가방 1개 제품은 가소제가 기준치보다 129배 초과 검출됨
 - 샤프 2개 제품은 가소제가 기준치보다 3~27배 초과하고, 납이 35~40배 초과 검출됨
 - 지우개 1개 제품은 가소제가 기준치보다 314배 초과 검출됨

- 어린이용품 중 어린이장신구 8개 제품은 프탈레이트계 가소제가 기준치보다 43~174배 초과하고, 납, 카드뮴, 니켈 등 중금속이 기준치보다 1.05~861배 초과 검출됨
- 유아용 섬유제품 1개 제품, 유아용 욕실화 3개 제품, 물놀이기구 3개 제품에서 가소제가 기준치보다 90~396배 초과 검출됨
- 물휴지 3개 제품은 일반세균이 기준치보다 920~39,000배 초과 검출됨
- 등기구류(LED등기구, 백열등기구, 형광등기구, 전기스탠드), 안전기내장형램프, 형광등용안정기 등 25개 제품은 고전압 시험 시 절연 파괴, 미흡한 충전부 보호, 이상상태 시험에서 퓨즈나 스위치가 파손되는 등 화재의 우려가 있거나 인증당시와 달리 부품을 임의로 변경하여 제조함
- 이들 제품은 부적합율이 높아 금년 하반기에 안전성조사를 한번 더 실시할 예정임

□ 이번 리콜처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 판매된 제품에 대해서는 수리 또는 다른 제품으로 교환 등을 해주어야 함

- 국표원은 리콜제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고 위해상품판매차단시스템에 제품 바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정임

□ 국표원은 소비자가 제품 구매 시 정부가 안전성을 인증한 KC 마크를 우선 확인*하는 것이 필요하며,

- KC마크가 있는 제품이라도 사용중에 생명·신체·재산에 위해를 일으킨 사고가 발생할 경우에는 제품안전정보센터로(1600-1384) 신고해 주실 것을 권고함

※ KC인증을 받아야 하는 제품은 제품안전정보포털 접속 →

좌측 중간에 위치한 「제품안전정책 및 규정」 클릭 → 「제품안전대상목록」에서 확인



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 신성호 연구관, 김상걸 사무관 (☎ 02-509-7252)에게 연락주시기 바랍니다.

□ 필통(8개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
태양무역	한국	B441R789 -2001	르슈크레 라운드반달 필통	○ 가소제 13배, 202배 초과 - 바닥표면 DEHP : 1.3% - 옆표면 DEHP : 20.2% (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 제조국명		수거· 교환
데이즈	한국	B441A078 -3001	BB PVC 슬립 사각필통	○ 가소제 301배 초과 - 손잡이장식검정 DEHP : 30.1% (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 품명		수거· 교환
뉴아이디어 (주)굿모닝 지와이에스)	중국	B441R847 -0003	EVA필통	○ 가소제 130배 초과 - 타원형검정장식 DEHP 13% (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 품명		수거· 교환
QINGDAI KAILI JIN LEATHER CO.,LTD (내츄럴칼라)	중국	B441R1294 -2001	피그노우즈 멀티투포켓 사각필통	○ 가소제 17배, 217배 초과 - 별장식 DEHP 0.6% DBP 1.1% - 사각장식 DEHP 21.7% (기준치 : 0.1 % 이하)		수거· 교환
(주)진호INTL CO.,LTD	중국	B441R1426 -3002	또봇 손잡이 사각필통	○ 가소제 30.8배 초과 - 내면+겉면 DEHP : 3% DBP : 0.08% (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 품명		수거· 교환
(주)준수	한국	B441H176 -1005	준수 레자필통	○ 가소제 84배 초과 - 내면테두리검정 DEHP 8.4% (기준치 : 0.1 % 이하)		수거· 교환
(주)베스틴	중국	-	리락쿠마 자수 파우치 필통	○ 가소제138배 초과 - 필통 겉면 DEHP 13.8% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
(주)로헨	-	-	기타문구 (필통)	가소제 218배 초과 - 필통 겉면 DEHP 21.8% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환

□ 샤프(2개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
에스케이상사	한국	B441H122 -8001A	르슈크레 인형샤프	○ 가소제 3배, 26배 초과 - 축하양 DEHP: 2.6 % - 투명토끼 DBP : 0.3 % (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 납 40배 초과 - 축코팅MIX : 3,610 mg/kg (기준치 : 90 mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비 - 날개 종류, 포장 종류		수거· 교환
신화정밀	한국	B441H020 -7001A	프롬큐티하 트 샤프세트	○ 가소제 27배 초과 - 축하양 DEHP: 2.7 % (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 납 35배 초과 - 축코팅MIX : 3,147mg/kg (기준치 : 90 mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비 - 날개 종류		수거· 교환

□ 책가방(1개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)청림	한국	있음	RC-PJ9008	○ 가소제 129배 검출 - 하트Pink인조가죽 : 12.91 % - DEHP : 12.89 % - BBP : 0.02 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환

□ 물휴지(3개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)에스피산업	한국	B492H011 -2002	실코트	○ 일반세균 11,000배 초과 - 1.1×10^6 (기준치: 100 CFU/g)		수거· 교환


제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
		B492H011 -2002	YSP-08	○ 일반세균 39,000배 초과 - 3.9×10^6 (기준치: 100 CFU/g)		수거· 교환
(주)c&c	한국	B491K001 -1001	COCOBaby Wet Tissue 60매 (COCO STORY)	○ 일반세균 920배 초과 - 9.2×10^4 (기준치: 100 CFU/g)		수거· 교환

□ 지우개(1개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
푸른팬시	중국	-	게임장 따먹기 지우개	○ 가소제 314배 초과 - 지우개 겉면 DEHP 31.4% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환

□ 어린이장신구(8개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)라엘코리아	한국	B354B001- 1001/ B354B001- 1002/ B354B001- 1003	공주그림이 하트모양에 붙어 있는 귀찌(임의)	○ 가소제 43배 초과 - 귀고리 부분(금색) DEHP 4.3% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 수리
		B354B001- 1001/ B354B001- 1002/ B354B001- 1003	프린세스 악세사리 (뚝뚝핀)	○ 가소제 74배 초과 - 뚝뚝핀 부분(분홍) DEHP 7.4% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
		B354B001- 1001	인어공주 그림이 있는 분홍색 진주목걸이 (임의)	○ 가소제 174배 초과 - 팬던트(혼합) DEHP 17.4% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 수리

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
아동 악세사리	중국	B351R006 -8002A	에뚜알 목걸이	- 납 약 672배 초과 - 장식 부분(분홍) Pb 201,530.1 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)		수거· 교환
		B351R006 -8001A	엑세서리 (큐티알콩 반지)	- 납 약 62배 초과 - 장식 부분(연두) Pb 18,620.5 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)		수거· 교환
드림박스	중국	-	로맨틱 커플 목걸이 (D7-Ad10 -1-5)	- 납 약 861배 초과 - 장식 뒷 부분(은색) Pb 258,362 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하) - 카드뮴 약 1.06배 초과 - 장식 뒷 부분(은색) Cd 80.1 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)		수거· 교환· 수리
		-	프린세스 하트반지	- 납 약 301배 초과 - 장식 부분(분홍) Pb 90,389 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하) - 카드뮴 약 24배 초과 - 장식 부분(분홍) Cd 1,801.8 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)		수거· 교환· 수리
두보	-	B351A030 -1001/ B351A030 -1002/ B351A030 -1003	레이스가운데 핑크규빅이 박힌 왕관장식의 머리끈 (임의)	- 납 약 320배 초과 - 왕관 장식 부분 Pb 95,993 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하) - 카드뮴 약 1.05배 초과 - 왕관 장식 부분 Cd 78.9 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하) - 니켈 약 30배 초과 - 왕관 장식 부분 Ni 14.88 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ (기준: 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하)		수거· 교환· 수리

□ 물놀이기구(3개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
뉴월드 토이	한국	A071H03 7-0002	물놀이기구 (공기주입 물놀이기구) (NWT-65)	○ 가소제 226배 초과 - 본체(분홍) DEHP 22.6% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
		A181H00 3-7004A	공기주입 물놀이기구 (NT-C80) 자동차 보행기튜브	○ 가소제 227배 초과 - 본체(분홍) DEHP 22.7% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
		A181H00 3-7004A	공기주입 물놀이기구 (NT-C80) 자동차 보행기튜브 , PINK ANGEL	○ 가소제 319배 초과 - 본체(분홍) DEHP 31.9% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환

□ 유아용 욕실화(3개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)에스케이상사	중국	-	뽀로로 입체유아욕 실화(블루)	○ 가소제 275배 초과 - 발등커버 부분 DEHP 27.5% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
(주)샤바스	한국	-	헬로키티 아동욕실화 (I LOVE CANDY) (임의)	○ 가소제 297배 초과 - 발등커버 부분 DEHP 29.7% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환
(주)유유	한국	-	헬로키티 아동 욕실화 (연한 반짝이 핑크) (임의)	○ 가소제 396배 초과 - 발등커버 부분 DEHP 39.6% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환


□ 유아용 섬유제품(1개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)도담크리에이션	중국	-	블링 동전지갑	○ 가소제 90배 초과 - 지갑 표면 DEHP 9.0% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환

□ 형광등용안정기 (11개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
오송조명(주)	한국	HD11076 -4003	OF- 20D22S	○ 이상상태 조건(최중결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.95		수거·교환
Shanghai Haneup Lighting Electric Co., Ltd.	중국	HU11042 -3008	HGFL2 322-DF	○ 이상상태 조건(최중결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.74		수거·교환
한아테크(주)	한국	HH11662 -11005	HA-236 SA	○ 이상상태 조건(최중결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 2.0		수거·교환
Wujiang Hout Lighting Electronic Appliance Co., Ltd.	중국	HU11193 -7002	DU-36S 22MWJ	○ 이상상태 조건(최중결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 2.14		수거·교환


제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
동방하이 테크(주)	한국	HH11063 -4040	DB -2201SL	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소재(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.78		수거· 교환
(주)비타전자	한국	HD11050 -3003	BTS -2362PL	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소재(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 2.40		수거· 교환
아림산업(주)	한국	SH11022 -3002	AL -2552	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소재(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 2.09		수거· 교환

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)광명하이 테크	한국	HH11273 -3006	GM 2361S	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.95		수거· 교환
대원루스터(주)	한국	HD11027 -4030	DU -18D22S	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 2.0		수거· 교환
SHUYANG ATL ELECTRONI CS CO., LTD	중국	HU11051 -10027	DB -2361cpl	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.99		수거· 교환
태흥기전	한국	HA11223 -10001B	TH 2362S	○ 이상상태 조건(최종결함) - 램프가 없거나 램프가 동작하지 않는 등 이상상태에서 소자(퓨즈, 스위치 등) 파손 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, PCB 모양/패턴/구성부품 변경 ○ 전류파형(경결함) - 파고율 기준 초과 ※ 기준 : 파고율 1.7 이하 측정 : 파고율 1.97		수거· 교환

백열등기구 (1개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Zhongshan Free Lighting Electronical Company Limited	중국	YU11057- 11002-1B	MD- SHM- 02-002	○ 열시험(최종결함) - 정상동작상태 온도시험에서 보호 덮개가 녹음 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 보호덮개 재질을 유리에서 플라 스틱으로 임의변경		수거· 교환

LED등기구 (7개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
고려산업	한국	HD11097 -12007A	kr-led 매입등	○ 감전에 대한 보호(최종결함) - 테스트핑거가 LED모듈, 전원입력부에 접촉됨 ○ 부품임의변경(최종결함) - 외관변경 및 전자식스위치 추가		수거· 교환
신우테크	한국	JH11306 -12001A	CITY -800 (LED)	○ 감전에 대한 보호(최종결함) - 테스트핑거가 LED모듈, 전원입력부에 접촉됨 ○ 부품임의변경(최종결함) - 외함재질 변경(스틸→플라스틱)		수거· 교환
쌍사산업(주)	한국	JD11082 -12001	SST5 -LED12	○ 감전에 대한 보호(최종결함) - 테스트핑거가 충전부(전원이 인가 되는 인렛)에 접촉됨 ○ 부품임의변경(최종결함) - 컨버터, 전원공급방식(플러그→인렛), LED 패키지 수량 변경		수거· 교환
Jiangmen Navigate Lighting	중국	JU11119 -13004	HSC -T518	○ 감전에 대한 보호(최종결함) - 테스트핑거가 충전부(전원이 인가 되는 인렛)에 접촉됨 ○ 부품임의변경(최종결함) - 전원공급방식(플러그→인렛) 변경		수거· 교환
(주)삼정전기	한국	HH11037 -10031	ESJ-LCI 30W- 660-300	○ 전기적 강도(최종결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 컨버터, 외형 변경		수거· 교환

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
IO LUX LIGHTING	중국	JU11224 -13004	EMK-T W30W	○ 전기적 강도(최중결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 컨버터, 전원전선, LED 패키지 수량 변경		수거· 교환
HK LIGHTING	한국	JH11473 -12001	01- LS31A	○ 전기적 강도(최중결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최중결함) - LED 패키지, 외형 변경 및 퓨즈 누락		수거· 교환

□ 전기스탠드 (3개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
뉴 프론조명	한국	JA11137 -10001	TTS -9001	○ 전기적 강도(최중결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 외형, 전원전선, 플러그 변경		수거· 교환
루트조명	한국	YH11033 -11001	LT-01	○ 전기적 강도(최중결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 램프홀더, 스위치, 플러그 변경 및 LED 램프/구동회로 추가		수거· 교환
(주)아리스 인버터	한국	JH11149 -8001	ARS -3305 PL	○ 전기적 강도(최중결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최중결함) - 내장형안정기의 PCB 모양/패턴/구성부품 변경		수거· 교환

□ 안정기내장형램프 (2개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
YDC.LIGHT ING	중국	JU11230 -12005	MT- ELLED	○ 전기적 강도(최종결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최종결함) - 외형, LED 패키지, 구동회로 변경		수거· 교환
(주)샤인픽스	한국	JH11452 -13003A	INM 417	○ 전기적 강도(최종결함) - 충전부와 외함사이 내전압시험 부적합 ○ 부품 임의변경(최종결함) - LED 패키지, 구동회로 변경		수거· 교환

□ 형광등기구 (1개)

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
CH LIGHTING CO., LTD	중국	HU11048 -11008	NB-T5 28W	○ 감전에 대한 보호(최종결함) - 테스트핑거가 충전부(전원이 인가되는 인렛)에 접촉됨 ○ 부품임의변경(최종결함) - 안정기, 전원공급방식(플러그→인렛) 변경		수거· 교환