

2016년 12월 22일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

(인터넷, 방송, 통신은 12.21.(수) 오전 11시 이후 보도 가능)

※ 리콜제품 전시 및 설명 : 12. 21(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)

배포일시	2016. 12. 20. (화)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	오경희 과장(043-870-5420)	담당자	김한식 연구관(043-870-5421) 강민구 사무관(043-870-5427)

국표원, 전기매트, 온열팩 등 52개 겨울용품 리콜명령

- 전기방석, 전기매트 안전사고 주의 필요 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 정동희)은 10~11월중 전기스토브/온열팩 등 18개 품목* 1,006개 제품에 대한 안전성 조사결과, 52개 제품(불임 참조)이 안전기준에 부적합해 해당제품을 수거·교환 등을 하도록 명령(‘리콜명령’, 제품안전기본법 제11조) 했다.

* 전기용품 9개 품목(전기스토브, 전기온풍기, 전기장판, 전기방석, 전기매트 등) & 생활용품 9개 품목(온열팩, 스노보드, 학용품, 완구, 아동복, 성인복, 가구 등)

- 특히, 조사품목 중 전기방석 및 전기매트에서는 화상이나 화재 등을 유발시킬 수 있는 부적합(온도 기준치초과, 절연내력 미흡 등)에 따른 결함 보상(리콜) 조치율이 전년 동기 대비 각각 21%p(33%→54%), 5%p(15%→20%) 증가됨에 따라, 소비자들이 동절기를 맞아 안전사고에 대한 주의가 필요하다고 밝혔다.

- 금번 리콜명령은 10~11월중 시중에서 수거한 1,006개 제품에 대해 한국 건설생활환경시험연구원(KCL), 한국기계전기전자시험연구(KTC) 등 7개 시험기관을 통해 해당 제품의 안전성 기준 충족여부를 조사한 결과로서, 리콜명령 52개(5.2%) 제품의 상세 결함내용은 다음과 같다.

① 전기용품(13개)

- 전열기구(7개)*에서는 사업자가 주요부품(안전스위치, 코드, 플러그 등)을 인증당시와 다른 부품으로 변경한 것으로 나타나 장시간 사용시 화재나 감전 위험이 있는 것으로 확인했다.

* 전기스토브 2개, 전기온풍기 1개, 전기장판 1개, 전기매트 3개

- **전기방식(6개)**에서는 온도 과승방지장치가 없거나 인증 당시와 부품이 변경된 것으로 확인되어 화상이나 화재의 위험이 있다.

② 생활용품(39개)

- 겨울용품 중 **온열팩(3개)**에서는 시험결과 온도상승시간과 최고온도가 기준치를 초과하여 화상의 우려가 있으며, **스노보드(3개)**에서는 낙상 사고를 방지할 수 있는 유지강도(보드와 바인딩(부츠연결장치))가 안전기준에 미달했다.

- **학용품(필통, 샤프, 풀 등 10개)**에서는 내분비계 교란물질인 프탈레이트 가소제가 2~157배, 중추신경장해를 유발하는 납이 1.5~6.7배 초과했다.

- **아동복(8개)**에서는 접촉시 피부염을 유발시킬 수 있는 수소이온농도(pH)가 9.3~21.3% 기준치를 초과하였고, 일부 제품은 납(Pb)이 5.0~21.0배, 프탈레이트가소제가 1.6~258배 초과했다.

- **성인복(6개)**에서는 수소이온농도(pH)가 6.6~8% 기준치를 초과하였고, 일부 제품은 시력 및 피부장애를 유발하는 폼알데하이드가 1.5배 초과, 피부염을 유발하는 아릴아민이 1.9배 초과했다.

- 완구(8개)에서는 프탈레이트가소제와 납이 각각 1.6~95배, 5.7배 초과하였고, 가구(1개)는 폼알데하이드가 안전기준을 4.3배 초과했다.

- 국토원은 이번에 처분한 결함보상(리콜)제품에 대한 정보를 **제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)*** 및 **결함보상(리콜)제품 알리미****에 공개할 뿐만 아니라, **위해상품판매차단 시스템**에 제품바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단토록 하고

* 수거·교환 등 명령을 받은 제품은 ①「제품안전정보센터」 접속→②왼쪽 위 「리콜」 클릭→③「리콜정보검색」에서 확인

** '리콜제품 알리미'는 모바일 앱(App)으로 소비자들이 손쉽게 리콜제품 조회, 불법·불량제품 신고 및 제품안전 정보 검색 등을 할 수 있음

○ 소비자시민단체에 금번 조사결과를 공유하는 등 소비자 시민단체와 함께 해당제품이 시중에서 유통되지 않도록 적극 유도하기로 했다.

○ 아울러, 이번 조사에서 안전인증 받은 이후 **고의로 주요부품을 변경한 11개 업체**에 대해서는, 「제품안전기본법」에 근거하여 **형사처벌 대상**으로 **고발할** 예정이다.

□ 또한, 국표원은 계절별 주요제품, 전년도 안전성 조사결과, 소비자 불만 등을 감안하여 연초에 사전 예고하고 시중에서 수거한 제품을 대상으로 실시한 **‘16년 전체 안전성조사 실적을 잠정 집계한 결과, 11월까지 조사가 마무리된 제품을 기준으로 안전성조사를 실시한 제품수는 전년 동기간 대비 1.0% 증가하였으며, 결함보상(리콜)조치는 27.1% 감소했다.**

○ (조사 제품수) 조사제품수는 전년 동기간(4,864개) 대비 **1.0% 증가한 4,912개로, 생활용품 48개 품목(1,214개), 전기용품 66개 품목(1,637개), 어린이용품 34개 품목(2,061개)이 조사했으며, 어린이제품안전특별법 시행(‘15.6월)에 따라 어린이제품의 안전성조사 비중이 상승한 것이 특징이다.**

* 조사비중(‘15년→‘16년): **어린이용품(30%→42%)**, 생활용품(38%→25%), 전기용품(32%→33%)

○ (결함보상(리콜)조치) 리콜조치 건수는 전년 동기간(420건) 대비 **27.1% 감소한 306건**(리콜명령은 279건, 리콜권고는 27건)이며, 제품별로는 **어린이용품 114건, 생활용품 79건, 전기용품 113건**이다.

- 전년 동기간 대비 결함보상(리콜)조치가 감소한 데에는 **전기용품**의 경우, 인증 후 주요 부품을 바꿔 판매하는 행위에 대해 ‘15년 이후 결함보상(리콜)명령 뿐만 아니라 **형사고발**(‘15년 57건, ‘16년 72건)까지 처분한 효과로, 리콜조치율이 전년 동기간 대비 14.4%에서 6.9%로 낮아진 점이 주요 요인인 것으로 평가했다.

* 용품별 조치비율(‘15년→‘16년): 어린이용품(4.2%→6.0%), 생활용품(7.3%→5.7%), **전기용품(14.4%→6.9%)**


□ 국표원은 최근 **국민 체감도가 높은 제품에 대한 안전이 크게 부각**됨에 따라, 17년에는 기존 사전예고제와 병행해서 **생활에 밀접한 제품에 대한 수시기획형 안전성조사를 확대해** 나갈 방침이라고 밝힘

[붙임] 안전성 조사결과 수거등 명령 대상제품(52개)

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 김한식 연구관(생활용품)(☎ 043-870-5421), 강민구 사무관(전기용품)(☎ 043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.
---	--

try of Trade,
try and Energy

4) 전기방식 : 6개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	(주)영광하이테크 / (-) ☎031) 798-2321	한국	HH071513 -15005B	MSM-N20VL	○ 온도상승(최종결합) - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 - 측정치: 106.7 ℃, - 기준치: 100 ℃ · 표면 - 측정치: 63.3 ℃ - 기준치: 50 ℃ ○ 절연내력(최종결합) - 온도조절기(결합나사) · 3000 V 만족할것 : 절연과괴됨 ○ 표시사항(경결합) - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성결과(부품변경) - 조절기 외곽 상이 - 온도과승방지 장치상이 * 제조일 : 2016.		수거 · 교환 등 명령
2	(주)정다운 / (-) ☎043) 878-0031	한국	HH071397 -14008	NHI-300	○ 온도상승(최종결합) - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 - 측정치: 118.5 K, - 기준치: 80 K · 표면 - 측정치: 77.5 K - 기준치: 35 K ○ 절연내력(최종결합) - 온도조절기(결합나사) 3000 V 만족할것 : 절연과괴됨 ○ 표시사항(경결합) - 제조사명 표시 오기, 2종기 마크, 제조년월 표시 누락 ○ 동일성결과(부품변경) - 조절기 외곽 상이 - 온도과승방지장치 없음 * 제조일 : 2016.10.15.		수거 · 교환 등 명령
3	(주)정다운 / (-) ☎043) 878-0031	한국	HH071344 -12004	GWSM-16XL	○ 온도상승(최종결합) - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 - 측정치: 108.1 ℃ - 기준치: 100 ℃ · 표면 - 측정치 : 53.2 ℃ - 기준치 : 50 ℃		수거 · 교환 등 명령

					○ 표시사항(경결합) - 모델명 표시 오기, 2종기마크 표시 누락 ○ 입력 및 전류(경결합) - 입력 부적합(허용범위 +10% -20%) · 정격입력 : 50 W, · 측정입력 : 59.3 W, (측정치 : +18.6 %) ○ 동일성결과(부품변경) - 부품 상이(온도퓨즈 온도과승 방지장치, 바리스터) - 조절기 변경. *제조일 : 2016.09.19		
4	한일전기 / (-) ☎070) 4384-0667	한국	HH07965 -15009	EK-UB1601H	○ 온도상승(최종결합) - 유연부 표면 · 측정치 : 61.9 ℃ · 기준치 : 50 ℃ ○ 표시사항(경결합) - 인증제품과 비교시 표시사항에 정격이 변경됨		수거 · 교환 등 명령
5	신유원전자 / (-) ☎031) 863-2409	한국	HH071242 -13004	Y-25	○ 온도상승(최종결합) - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 - 측정치: 122.8 ℃ - 기준치: 100 ℃ · 표면 - 측정치 : 56.0 ℃ - 기준치 : 50 ℃ ○동일성 결과(부품변경) - 조절기 상이 - 발열체 길이 상이 - 온도과승방지장치 온도값 상이 *제조일 : 2015.10.		수거 · 교환 등 명령
6	한화전기 / (-) ☎031) 826-7617	한국	HH07619 -10006	HMT-201	○ 온도상승(최종결합) - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 - 측정치: 102.4 ℃ - 기준치: 100 ℃ · 표면 - 측정치: 60.5 ℃ - 기준치: 50 ℃ ○ 표시사항(경결합) - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성 결과(부품변경) - 전류퓨즈 정격 상이 - 플러그 제조사 상이. - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 *제조일 : 2016		수거 · 교환 등 명령

5) 전기매트 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	(주)대호플러스 / (-) ☎031-535-9431	한국	HH071256-12005	DH-2012	○ 절연내력(최종결함) - 온도조절기 높 3000 V 만족 할 것 : 절연파괴됨 ○ 구조(경결함) - knob(Knobs)의 축은 충전부가 되 어서는 안 됨 : knob의 축이 충 전부임 ○ 동일성결과(부품변경) - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 - 온도퓨즈 없음 * 제조일 : 2016.4.		수거· 교환 등 명령
2	한화전기 / (-) ☎031-826-7617	한국	HH07619-10007B	HMT-203	○ 온도상승(최종결함) · 측정치 : 106.5 ℃ · 기준치 : 2시간이전 85 ℃ ○ 동일성 결과(부품변경) - 전류퓨즈 정격 상이 - 플러그 제조사 상이 - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 - 발열면적 상이(0.216 m2) * 제조일 : 2013.5.		수거· 교환 등 명령
3	한일온돌과학 / (-) ☎061-382-5230	한국	HO07020-11003	OD-100	○ 온도상승(최종결함) · 측정치 : 69.7 ℃ · 기준치 : 50 ℃ ○ 동일성결과(부품변경) - 조절기, 매트 내부 상이 - 발열면적 상이(0.133 m2) * 제조일 : 2016.11.01.		수거· 교환 등 명령

□ 생활용품(39개 제품)

1) 온열팩 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	YIWU YISHANG CULTURAL SUPPLIES FACTORY / ((주)한강제 이케이시) ☎031-8049-0311	중국	B683R034-6001	손난로	○ 온도상승시간 초과 - 22분 (기준 : 20분)		수거· 교환 등 명령
2	다봉산업(주) / (-) ☎02-532-0383	한국	B681J001-3001	마히앗	○ 온도상승시간 초과 - 23분 (기준 : 20분)		수거· 교환 등 명령
3	- / (H.YOU 등상) ☎070-7532-0185	중국	B683R001-8001	뜨거뜨거 불이는 발heat팩	○ 최고온도 초과 - 89 ℃ (기준 : 70 ℃) ○ 표시사항 미비 - 제조년월, 제조자명, 주소 및 전화번호 누락		수거· 교환 등 명령

2) 스노보드 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	GLOBAL SPORTS TECH GESMBH. / (퀵실버북시 코리아(유)) ☎02-2138-6388	오스 트리아 (DC)	B311T030-1001A	C654SW521	○ 유지강도 미달 - 파괴 발생(3 400 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령
2	CAPITA / (주)지엠피 스포츠) ☎02-557-6580	오스 트리아 (CAPITA)	B311T027-8002B	JESS KIMURA PRO- G 142	○ 유지강도 미달 - 파괴 발생(4 000 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	MERVIN MADE / (브로즈 디스트리뷰션) ☎02-544-8502	미국 (ROXY)	B311T042 -2001A	16 ROXY SUGAR 142	○ 유지강도 미달 - 파괴발생(3 700 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령

3) 학용품(풀) : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / (㈜중이나라) ☎043-851-9237	중국 (중이나라)	B441R1147 -1001	물풀	○ 프탈레이트계가소제 34.7배 초과 - 유사코팅(표면) DEHP : 3.47 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		수거· 교환 등 명령

4) 학용품(샤프) : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)수한 / (-) ☎02-518-2333	한국	B441I001 -7001A	0.5 제노 샤프펜 (2입)	○ 납 1.5배 초과 - 앞부분코팅은색 139 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령


5) 학용품(필통) : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	동광문구 / (CONTENT HUB) ☎02-803-1764	중국	B441R830 -0001C	5000 라운드필통	○ 납 6.3~6.7배 초과 - 표면코팅MIX 569 mg/kg (기준 : 90 mg/kg) - 표면연질주황 2 027 mg/kg (기준 : 300 mg/kg)		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
2	ZHEJIANG BOKE (㈜라페) ☎02-334-1625	중국	B441R1677 -5001	리락쿠마 뉴슬라이드 지함필통	○ 프탈레이트계가소제 4배 초과 - 표면라미네이트 DEHP 0.4 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	KH상사 / (-) ☎02-466-0077	중국	B441A149 -4003	헬로키티 스탠드 펜슬케이스	○ 납 4.0배 초과 - 표면코팅MIX 364 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령
4	YIWU YONGYE FOREIGN TRADING CO.,LTD / (플러스에이 치포㈜) ☎02-908-7181	중국	B441R541 -9001A	미니캔버스 필통	○ 납 6.0배 초과 - 안쪽코팅투명 543 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령
5	MACHIMP EX NTR GPC LIMITED / (-) ☎031-709-8711	중국	B441R1533 -4002	8000 섹션라벨필 통	○ 프탈레이트계가소제 2배 초과 - 표면장식연질갈색 DEHP 0.2 % - 지퍼손잡이연질갈색 DEHP 0.2 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조년월 누락		수거· 교환 등 명령
6	BENCH FANCY / (-) ☎02-3159-2010	중국	CB111R136 -5001	2500 봉제필통 (오징정)	○ 프탈레이트계가소제 121배 초과 - 표면연질하양 DEHP 12.1 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
7	- / (케이피티) 판매처: SJ아르떼 ☎010-2877-9902	중국	B441R871 -0001	6000 애니멀 스토리 삼각필통	○ 프탈레이트계가소제 87~157배 초과 - 표면연질하양 DEHP 8.7 % - 표면코팅MIX DEHP 15.7 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
8	팬시로비 / (-) ☎010-2208-9921	중국	B441R1393-3001	1000 심플 봉제필통	○ 납 4.6배 초과 - 안쪽코팅투명 416 mg/kg (기준: 90 mg/kg) ○ 프탈레이트계가소제 2~73배 초과 - 안쪽코팅투명 DEHP 7.3 %, DBP 0.2 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 사용상 주의사항 누락		수거·교환 등 명령

6) 완구 : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	BEIJINGDON GFANGMIN GCHENGTR AIDINGCO.L TD / (명성무역) ☎070-8226-1899	중국 (OCT ON A UTS)	B361R557-7001C	옥토넷EVA 바다생물 스텝세트	○ 프탈레이트계가소제 95배 초과 - 잉크패드(빨강) DEHP: 9.52 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
2	(주)환타스틱스 / (-) ☎053-853-9451	한국 (유니 테크)	B361L003-4002	반짝 야광별 스티커	○ 프탈레이트계가소제 3.9배 초과 - 스티커(분홍) DEHP : 0.39 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
3	S&SGLOBAL / (S&SG LOBAL) ☎	중국 (쥬라기 월드)	B361R1281-9002	은박공룡스 티커 4탄	○ 납 5.7배 초과 - 아랫면스티커(흰색) : 1 702 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트가소제 1.6배 초과 - 뒷면필름(MIX) DEHP : 0.16 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 주소, 전화번호 누락		수거·교환 등 명령
4	- / (주)환타스틱스 ☎053-853-9451	- (Unitek)	B361L003-4002	야광별 스티커	○ 프탈레이트계가소제 3.7배 초과 - 스티커(분홍) DEHP : 0.37 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조국 누락		수거·교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
5	TOY VENTURE / (대영통상) ☎031-798-3061	중국	CB063R151-5008	출동케이캡 -케이캡 경찰버스	○ 프탈레이트계가소제 16배 초과 - 백미러 연결플라스틱 DEHP : 1.6 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
6	글로리 브라이트 인터네셔널 / ((주)데이비드 토이) ☎02-2062-5255	중국	CB063R416-5001	데이비드 토이 RC 시리즈 (offload M1)	○ 프탈레이트계가소제 7배 초과 - 리모컨안테나검정 DEHP : 0.7 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
7	CBT TRADING CO.,LTD / ((주)블루래빗) ☎02-6911-2792	중국	B363R784-5004	사운드북	○ 프탈레이트계가소제 2~8배 초과 - 라미네이트 DEHP 0.8 % DBP 0.2 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
8	XIMU / (대영통상) ☎031-798-3061	중국	B365R1508-1001	뽀로로 경찰차	○ 프탈레이트계가소제 3~27배 초과 - 플라스틱바퀴검정 DEHP 2.7 %, DBP 0.3 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령

7) 아동용 섬유제품 : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)퍼스트어 패럴 / (-) ☎02-2049-8861	한국 (프렌 치캣)	-	레드하트눈 꽃 패치 탑	○ pH 9.3 % 초과 - RED 원단2(팔 안감) : 8.2 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령
2	- / (이유평레이 딩컴퍼니) ☎02-402-2908	인도 (MALL OW)	-	601-03 Wipe	○ 프탈레이트계가소제 258배 초과 - LIGHT GREEN 로고 프린트(소매, 등) DEHP : 25.87 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
3	- / (이유평레이 딩컴퍼니) ☎02-402-2908	인도 (MALL OW)	-	304-02 Slice	○ 프탈레이트계가소제 1.6~212배 초과 - LIGHT GREEN 로고 프린트(허벅지, 엉덩이) : BBP 0.16 %, DEHP 21.27 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
4	이튼 / (주)제이씨 물산) ☎02-2270-9180	중국 (에어 위크)	-	W167B-0513 A(19)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈 미고정 (기준: 최소 한곳 이상 고정) - 토글 미고정 (기준: 의복에 고정)		수거·교 환 등 명령
5	해동 / (주)제이씨물 산) ☎02-2270-9180	중국 (에어 위크)	-	A168B3122B (19)	○ pH 21.3 % 초과 - BLACK 원단 : 9.1 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환 등 명령
6	영구 더베스트 / (정우코리 아) ☎02-3421-1653	중국 (레노마 주니어)	-	R1641J001	○ 납 1.6배 초과 - BROWN 인조가죽(가슴) : 147 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거·교 환 등 명령
7	영구 더베스트 / (정우코리아) ☎02-3421-1653	중국 (레노마 주니어)	-	R1643P241	○ 알러지성 염료 검출 - BLACK 원단(주머니 안감) Disperse Yellow 23 : 26 mg/kg (기준: 염료 사용하지 말 것)		수거·교 환 등 명령
8	유니스포 / (-) ☎02-6099-5010	한국 (푸마)	-	89727604	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 자유단에 조임끈 있음 (기준: 자유단이 있는 조임끈이 있어서는 안됨)		수거·교 환 등 명령

8) 가정용섬유제품 : 6개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	공예품 / (주)에이취엠 인더스트리) ☎02-461-1745	중국 (NBA)	-	N163TH 373P	○ 아릴아민 1.9 배 초과 - 결감 4-Aminozobenzene : 56.7 mg/kg (기준: 30 mg/kg 이하)		수거·교 환 등 명령
2	(주)엠케이 트렌드 / (-) ☎02-2142-5481	한국 (티비 제이)	-	T165DP 113M	○ pH 6.6% 초과 - 결감 : 8.0 (기준: 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	웹블리 코리아 / (웹블리 코리아) ☎02-2189-7975	중국 (Kai- aakman n)	-	KOD- PT292MO	○ 폼알데하이드 1.5 배 초과 - 주머니감 : 116 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)		수거·교 환 등 명령
4	(주)티엔제이 / (-) ☎02-2069-1960	중국 (TWEE)	-	TEHDFNB 027	○ pH 6.6% 초과 - 결감 : 8.0 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환 등 명령
5	(주)티엔제이 / (-) ☎02-2069-1960	중국 (TWEE)	-	TEJDFSK0 42	○ pH 8% 초과 - 결감 : 8.1 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환 등 명령
6	- / (주)용연 텍스타일) ☎02-795-1480	베트남 (NIX)	-	FNKWCP A180P	○ pH 6.6 % 초과 - 주머니감 : 8.0 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환 등 명령

try of Trade,
try and Engr

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / (대한오에이 퍼니처) ☎031-531-7553	중국	-	1200 탑 책상	○ 폼알데하이드 3.3~4.3배 초과 - 상판 5.3 mg/L - 측판 6.4 mg/L (기준: 1.5 mg/L이하) ○ 표시사항 미비 - 제조사명, 제조년월 누락		수거·교 환 등 명령