



2013년 5월 31일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품안전조사과장 장금영 / 사무관 김석무 (02-509-7253)

※ 리콜제품 전시 및 설명 : 5.30(목) 10:30, 건설생활환경시험연구원(서울 가산동)

유해성분 검출된 완구 등 어린이용품 17개 제품 리콜명령

- 기술표준원(원장:성시현)은 '13년 시판품 안전성조사 계획(14회에 걸쳐 조사예정)에 따라, 완구 등 어린이용품 511개 제품을 대상으로 제4차 안전성조사를 실시한 결과,
 - 완구(10개), 합성수지 어린이용품(2개) 등 17개 제품은 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 리콜 명령함
- 리콜 조치된 17개 제품의 결함내용은 다음과 같음.(제품별 상세 결함 내용은 붙임 「안전성조사결과 리콜명령 대상제품」 참조)
 - 완구는 10개 제품이 유해물질의 기준치를 크게 상회함. 9개 제품은 내분비계 장애물질인 프탈레이트계 가소제가 기준치의 37.6~478배를 초과하였고, 이중 2개 제품은 운동신경마비·중추신경 장애가 우려되는 납이 기준치를 크게 초과하여 동시 검출되었음. 또한, 1개 제품은 피부염·알레르기를 유발할 수 있는 니켈이 기준치의 48.8배를 초과함
 - 유아용 의자 1개 제품은 유아의 엉덩이와 직접적으로 접촉하는 시트에서 프탈레이트계 가소제가 기준치의 154배를 초과함
 - 유아용 캐리어 1개 제품('12.7.31.이전에 생산된 제품에 한함)은 스냅버튼에서 니켈 용출량이 기준치를 초과하였고, 전면의 로그에서 프탈레이트계 가소제가 기준치의 143배를 초과함
 - 합성수지 어린이용품 중 놀이매트 1개 제품은 제품 로그에서 프탈레이트계 가소제가 기준치의 329배를 초과하였고, 매트 내부 구성물에서는 납이 기준치를 초과하여 검출됨
 - 유아보호용품인 어린이 변기 1개 제품에서는 엉덩이에 직접 노출되는 시트에서 납과 카드뮴이 기준치를 초과하여 검출되었고, 프탈레이트계 가소제가 기준치의 256배를 초과함

- 승차용 안전모 1개 제품은 충격흡수성 시험에서 기준치에 미달되어, 사고 발생시 충격 흡수가 정상적으로 이루어지지 않아 뇌에 강한 충격을 줄 수 있는 것으로 나타남
 - 운동용 안전모 1개 제품은 프탈레이트계 가소제가 기준치의 129배를 초과함
 - 키보드 1개 제품은 손과 접촉되는 손잡이 고무부분에 프탈레이트계 가소제와 납이 다중으로 기준치를 초과하여 검출됨
- 이번 리콜 처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 수리나 교환 또는 환불 등을 해주어야 함
- 이를 위해, 해당 기업들은 리콜 조치된 사실을 안 날로부터 10일 이내에 리콜이행계획서, 2개월 이내에 리콜이행결과보고서를 기술표준원에 제출해야 하며
 - 기술표준원은 금번 리콜 처분된 제품에 대해 기업들의 리콜이행 결과보고서 제출 후 1개월 이내에 리콜 이행점검을 완료할 계획임
- 한편, 기술표준원은 어린이용품 등에 대한 지속적인 안전성조사에도 불구하고 제품을 제조·수입·판매하는 영세 중소기업인들이 제품 안전에 대한 인식이 부족하다고 판단하여
- 제품 안전성 조사 및 리콜제도 이해 증진을 통해 제품 안전성에 대한 인식을 확산시키고자 금년 6월부터 중소 제조·판매자 등을 대상으로 지역별 순회 설명회를 개최할 예정임
- 기술표준원은 리콜 제품에 대한 정보를 제품안전포털시스템(www.safetykorea.kr)에 공개하며,
- 위해상품차단시스템에 해당제품 바코드 등 제품 정보를 등록하여 전국 유통매장에서의 판매를 원천적으로 차단할 예정임

※ 붙임 : 안전성조사결과 리콜명령 대상제품



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 기술표준원 제품안전조사과 김석무 사무관 (☎ 02-509-7253)에게 연락주시기 바랍니다.

참고

안전성조사결과 리콜명령 대상제품(17개)

□ 완구 : 10개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
탑프로모션	한 국	B361H130 -1002	첼리캣	○ 가소제 37.6배 초과 - DEHP: 검정플라스틱 3.76 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환
(주)구원 아이 컴퍼니	한 국	B362A119 -7003A	캐릭캐릭체 인지 패션 핸드백	○ 가소제 193배 초과 - DEHP: 분홍플라스틱 19.3 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환
가가산업	한 국	B362R040 -7004A	도라에몽 회전다트	○ 니켈 용출량 48.8배 초과 - 은색금속 : 24.4 (기준 : 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하)		수거·교환
아하토이	중 국	B365R413 -1001	프리미엄 호핑말포니	○ 가소제 300배 초과 - DEHP: 빨강플라스틱 30.0 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환
한립토이스	한 국	B362A130 -7020A	아트스쿨 2호	○ 가소제 439배 초과 - DEHP: 퍼즐섹션 43.9 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 (‘12.11.31. 이전 생산제품)
(주)이랜드 리테일	중 국	B364R147 -9001	도트 피크 닉세트	○ 가소제 97~125배 초과 - DEHP: 레자갈색 9.7 - DINP: 레자갈색 12.5 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환
(주)비비랜드	중 국	B361R358 3 -1003	허스키미니	○ 가소제 134배 초과 - DEHP: 갈색목줄 13.4 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·수리· 교환

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)비비랜드	중 국	B365R123 9 -2001	허스키큐방	○ 가소제 261~456배 초과 - DEHP: 목줄 26.1 - DEHP: 흡착판투명 45.6 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·수리· 교환
ToyClub	중 국	B366R225 -2001	강아지	○ 가소제 2배 초과 - DEHP: 눈썹 0.2 (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 납 검출 26.2배 초과 - 레자금색 : 7,863 (기준 : 300 mg/kg 이하)		수거·교환
샬롬토이	중 국	B361R879 -8001A	봉제완구	○ 가소제 478배 검출 - DEHP: 눈썹 47.8 (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 검출 21.2배 초과 - 레자금색 : 6,389 (기준 : 300 mg/kg 이하)		수거·교환

□ 유아용의자 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)진승 교역	말 레이 시아	B381R004 -7001A	JSBHCM V01	○ 가소제 154배 초과 - DEHP: 시트베이지 15.4 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환

□ 유아용캐리어 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)디에스 통상	한 국	B391C001 -1002	오리궁뎅이 힙시트	○ 가소제 143배 초과 - DEHP: 전면로고 14.3 (기준 : 0.1 % 이하) ○ 니켈 용출량 2.4배 초과 - 스냅버튼 : 1.2 (기준 : 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하)		수거·교환 (‘12.7.31. 이전 생산제품)

□ 합성수지제어린이용품 : 2개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
(주)베이비 클럽	한 국	(미인증)	스퀘어매트	○ 가소제 329배 초과 - DEHP: 꿀벌로고 32.9 (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 납 3.5배 초과 - 폼 : 1,053 (기준 : 300 mg/kg 이하)		수거·환급
인이상사	한 국	B141H01 8-7001A	아이디알 플러스변기	○ 가소제 256배 초과 - DEHP: 시트 25.6 (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 1.2배 초과 - 시트 : 380 (기준 : 300 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 7.6배 초과 - 시트 : 570 (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·수리· 교환

□ 승차용안전모 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
유한상사	중 국	B521R062 -1004	VT202	○ 충격흡수성 부적합 - 4714 m/s² (기준 : 2943 m/s²)		수거·교환

□ 운동용안전모 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
동방 레포츠(주)	중 국	B571R05 2 -9001	TW-FCB-8 A	○ 가소제 129배 초과 - DEHP: 테이프 12.9 (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환

□ 키보드 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제 조 국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
(주)도담 엠에스	한 국	B571D00 2 -0001	UBL-F4	○ 가소제 19배 초과 - DEHP: 손잡이 1.9 (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 납 5.7배 초과 - 손잡이 1,729 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 4.7배 초과 - 스티커 : 358 (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·수리· 교환