

 산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY	보도자료	 http://www.motie.go.kr
	2014년 10월 24일 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의: 제품안전정보과 정승희 과장(043-870-5430), 배진한 연구관(043-870-5434)	

"화재위험" PC·노트북 전원코드 리콜 시행

- LG전자(주)와 (유)HP 노트북 등에 포함된 전원코드 68만5천개 -

- 'LG전자(주)와 (유)한국휴렛팩커드'가 판매한 노트북 등의 부품인 교류(AC) 전원코드(모델명: 'LS-15')에서 결함이 발견돼 **자발적 리콜**을 시행한다.
 - 리콜 대상인 전원코드는 대만회사인 '라인테크(Linetek)'사가 제조한 제품 약 68만 5천개로 LG전자(주)와 (유)휴렛팩커드 사의 노트북 등의 부품으로 국내 유통된 것이다.
 - 일부 제품에서 절연처리 불량 등의 결함이 발견돼 전선이 파열로 녹는 등 탄화현상으로 인한 **소비자 피해사태가 발생**했고 추가로 **화재와 화상의 발생 가능성**이 있기 때문이다.
- 리콜대상 제품은 2010년부터 2012년 사이 생산된 'LG전자(주)'의 컴퓨터 및 노트북과 '(유)휴렛팩커드'의 노트북과 노트북 *도킹스테이션 전원 코드로, 전원코드 부위에 'LS-15' 등이 표시되어 있다.

*노트북 컴퓨터를 데스크톱형으로 쓸 수 있게 연결시키는 장치.

 - 해당 리콜제품에 대한 **자세한 사항과 리콜 방법**에 대해서는 LG 전자(주)(1544-7777)와 (유)한국휴렛팩커드(1588-3003)의 고객상담실로 문의하여야 하며, 관련 정보는 국가기술표준원 '제품안전정보센터' (www.safetykorea.kr)를 통해서도 확인할 수 있다.
 - 판매사들은 해당 전원코드에 대해 다른 부품으로 **교환해 준다**.

- 국가기술표준원은 해당 전원코드와 관련된 피해사례를 추가로 접수하기로 했고, 전원코드의 발화와 화재로 피해를 입은 소비자는 '제품안전정보센터 홈페이지(www.safetykorea.kr 소비자신고) 또는 ☎ 1600-1384"로 신고해 달라고 당부했다.

- <첨부 1> 'LG전자(주)' 자발적 리콜내용
- <첨부 2> '(유)한국휴렛팩커드' 자발적 리콜내용

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 배진한 연구관(☎ 043-870-5434)에게 연락주시기 바랍니다.
---	---

MOTIE

MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY

국가기술표준원		리콜공표문		http://www.safetykorea.kr
사업자명	LG전자(주)	사업자 연락처	1544-7777	
제품명	개인용 컴퓨터(PC) 및 노트북 전원코드	상표	LG	
		PC 및 노트북 모델명	● 노트북 A405, A410, A505, A510, A515, A520, A525, A530, A540, A550, A560, AD510, AD520, C400, CD400, P420, P425, PD420, R460, R470, R480, R490, R560, R570, R580, R590, RD560, S425, S430, S525, S530, S535, S550, S560, SD525, SD550 ● 일체형 PC V300, VD300	
제조국	중국	조치사항	타 제조사 전원코드로 1:1 무상 교체	
제품 상세내용	해당 전원코드가 제공된 PC제품 명을 확인하는 방법은 PC에 붙어 있는 모델명 확인을 통해 가능하 며 어댑터와 연결되는 끝 부분에 'LS-15' 표기가 되어 있음.		리콜수량	* 제조기간 : '10년 1월 1일 ~ '12년 10월 31일까지 * 수량 : 650,371대
위해내용 (관련기준)	전원코드 / 어댑터 연결부 손상 일부 케이스에서 주변 그을음 발생			
사고사례	전원코드와 어댑터 연결부의가 손상되는 등의 사례 19건 발생			
제품사진	 <제품사진>		 <확인방법>	

국가기술표준원		리콜공표문		http://www.safetykorea.kr
사업자명	(유)한국휴렛팩커드	사업자 연락처	1588-3003	
제품명	노트북 및 노트북도킹스테이션 용 전원코드	상표	전원코드	
		전원코드 모델명	LS-15	
제조국	중국	조치사항	교환	
제품 상세내용	2010년 9월부터 2012년 6월 사이 생산된 노트북과 노트북 도킹스테이션 제품의 전원코드부위에 LS-15로 표시되어 있는 전원코드로 코드번호 213351-001에 한해서 교환대상으로 함.		리콜수량	10년 09월부터 12년 06월까지 생산 판매된 제품 약 3만5천개
위해내용 (관련기준)	해당 전원코드를 사용할 경우 사용자에게 화재 및 화상을 일으킬 수 있음			
사고사례	노트북을 사용 중에 전원코드와 어댑터의 연결부위가 화재가 발생하는 사례 2건 발생			
제품사진				