

주간 국제 제품리콜 정보



제5호 [2011.03.04 ~ 03.10]

주간 국제제품리콜 동향	2
미국 제품리콜 정보	3~17
· 작성자 : 심명현 전문위원	
유럽 제품리콜 정보	18~41
· 작성자 : 이수정 인턴전문위원, 류지연 전문위원	
일본 제품리콜 정보	42~44
· 작성자 : 박혜리 사무원	



안전품질정책과

주간 국제제품리콜 동향 분석 - 3월 2주차

□ 대상 기간: '11.03.04~'11.03.10 (7일간)

□ 주간 국제 제품리콜동향 분석

- 미국 CPSC(소비자제품안전위원회)는 어린이완구 등 공산품 10건, 냉장고 등 전기용품 3건, 총 13건의 위해제품에 대해 리콜 발표
 - * 리콜내용 : 제품 교체, 환불 등 조치
- 유럽 EC(집행위원회)는 보행기 등 공산품 19건, 조명기구 등 전기용품 4건, 총 23건의 위해제품에 대해 리콜 발표
 - * 국가별 리콜 현황 : 핀란드 4, 키프로스 4, 스페인 4, 헝가리 3, 루마니아 2, 슬로바키아 2, 라트비아 1, 포르투갈 1, 슬로베니아 1, 덴마크 1
 - * 리콜내용 : 당국의 명령으로 시장에서 회수 등 조치
- 일본 NITE(제품평가기술기관)는 유아용 완구 등 공산품 2건, AC충전기(전기용품) 1건 총 3건의 위해제품에 대해 리콜 발표
 - * 리콜내용 : 무상 교환 등

□ 주간 국제제품리콜 통계

발표기관	공산품	전기용품	주간 소계	누계*
미국 CPSC	10	3	13	73
유럽 EC	19	4	23	133
일본 NITE	2	1	3	17
계	31	8	39	223


* 누계 : 2011.01.01 ~ 03.10 까지

위해제품 리콜 내용

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)
공표일자	2011.03.03	사업자 연락처	(877) 644 - 9366
제품명	나무 놀이틀 (Wooden Playpens)	사업자명	수입자 AOSOM LLC (미국 오리건주 투알라틴-Tualatin 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 AOSOM社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 동 제품 사용을 즉시 중지하고 제품 환불을 요청 할 수 있음
제품 상세내용	- 재질: 소나무 - 회사로고 'A' 및 'www. AOSOM.com' 표시가 놀이틀 입구에 새겨져있음	리콜대상 또는 수량	- 모델번호: 5664-0017S&G 5664-0017 5664-0017S 5664-0017G - 수량: 5,000 개
위해내용	- 놀이틀 고정을 위한 나사나 기타 쇠붙이가 빠지거나, 나사나 기타 쇠 붙이로 인해 나무가 갈라져 놀이틀이 무너질 수 있음 - 틀이 부서져 생긴 나무 조각이나 나사 등에 의해 어린이 질식사고가 발생하거나, 나무틀이 어린이에게 넘어져 틀 사이에 끼일 수 있음		
사고사례	- 나무 놀이틀이 부서지고, 분리되거나 갈라진 사고 69건 (어린이가 조각을 먹은 사건보고 1건 포함) - 어린이가 부서진 나뭇조각이나 나사를 찾은 경우 3건 접수		
제품사진			

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회) 및 Health Canada (캐나다 보건국)
공표일자	2011.03.03	사업자 연락처	(800) 541 - 1345
제품명	어린이 완구 (Parents Busy Time Activity Centers)	사업자명	제 조 자 Manhattan Group LLC (미네소타주 미니애폴리스Minneapolis 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC와 Health Canada는 Manhattan Group社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 동 제품을 유아 근처에 두지 않도록 하며, 제품을 구입한 곳에서 환불을 요청하거나 동 시에 제품교체 혹은 환불을 요청할 수 있음
제품 상세내용	- 재질: 나무 - 육면체모양으로 제품 윗면에 형형색색의 구슬들이 줄에 연결되어 이동할 수 있도록 디자인 됨 - 제품 사이드에는 4개음 연 주가 가능한 실로폰, 나비와 애벌레모양으로 어린이들이 돌리며 놀 수 있는 것, 캐스 터네즈, 포켓이 있음	리콜대상 또는 수량	- 데이트코드: 400090GC (제품포장 밑면이나 곰모양의 것에 부착된 꼬리표 상에 표시됨) - 수량: 약 400 개
위해내용	부속품들로 인한 어린이 질식사고가 발생할 수 있음		
사고사례	어린이가 부속품을 입에 넣은 사고 1건 접수		
제품사진			

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회) 및 Health Canada (캐나다 보건국)	
공표일자	2011.03.03	사업자 연락처	(888) 966 - 4532	
제품명	커피메이커 (FORSTA Coffee/Tea Makers)	사업자명	유통 업자	IKEA Home Furnishings (펜실베이니아주 Conshohocken 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC와 Health Canada는 FORSTA社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 제품 사용을 즉시 중단하고, IKEA 매장에서 환불을 받을 수 있음	
제품 상세내용	- 사이즈: 0.4리터 및 1리터 - 구성: Glass pot, 금속홀더, 검은색 플라스틱으로 된 뚜껑 및 손잡이 - "IKEA" 및 "Made in China"가 금속홀더 밑 부분에 새겨져 있음	리콜대상 또는 수량	- 제품번호 : 20325 - 수량: 미국- 약 94,000개 캐나다 - 약 34,000개	
위해내용	pot을 지탱하는 금속홀더에 의한 압력으로 제품 유리가 갑자기 부서질 수 있어 이로 인해 사용자가 화상 및 열상을 입을 위험성이 존재함			
사고사례	- 미국 내: 제품이 부서진 사고 1건 - 미국을 제외한 기타 국가 내: 제품이 부서진 사고 19건 접수			
제품사진				

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.03	사업자 연락처	(877) 337 - 2653	
제품명	빌트인 냉동 냉장고 (Liebherr Built-In 30-Inch Wide Bottom Freezer Refrigerators)	사업자명	제조사	Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH (오스트리아 소재)
			수입자	Liebherr-Canada Ltd (캐나다 온타리오주 소재)
제조국	오스트리아	조치사항	- CPSC가 Liebherr社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 즉시 사용 중인 냉동 냉장고의 문 상부 및 하부에 있는 힌지 핀의 상태를 확인해야 하며, Liebherr社에 집방문수리(무료)를 요청할 수 있음 - 힌지 핀이 제대로 고정되어 있다면 계속 사용이 가능함	
제품 상세내용	- 재질: 스테인레스 스틸 - 주방용 - 제품 안쪽 조정판 상에 "Liebherr"이 새겨짐	리콜대상 또는 수량	- 모델번호 및 인덱스 번호: 아래 [첨부1] 참고 - 수량: 약 5,702개	
위해내용	냉장고 문이 떨어져 사용자에게 상해 위험이 있음			
사고사례	제품 문이 떨어진 사고 10건 접수			
제품사진	 Individual Unit Individual Unit in Side-By-Side Installation  OK!  Door Hinge Pin Popped Up Location of the Model and Index Number  ① Model and Index Number			

[첨부1] 리콜 대상 모델번호 및 인덱스 번호

Model Number	Index Number	Model Number	Index Number
C 1600	16/137 16A/137	C 1650, CI 1650	15/237
			15A/237
			15B/237
			15C/237
			15D/237
			15H/237
			15I/237
			16/237
			16A/237
			16B/237
C 1601, CI 1601	15/237 15A/237 15B/237 15F/237 15G/237 16/237 16A/237	C 1651, CI 1651	15A/237
			15B/237
			15C/237
			15D/237
			15H/237
			15I/237
			16/237
			16A/237
CI 1600	15G/137 16/137 16A/137	CI 1700	14A/137

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회) 및 Health Canada (캐나다 보건부)	
공표일자	2011.03.03	사업자 연락처	(888) 250 - 9969	
제품명	완구 (OBall Links & Mini Rattles)	사업자명	수 입 자	Rhino Toys Inc (캘리포니아 산타크루즈-Santa Cruz 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC와 Health Canada는 Rhino Toys社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 어린이가 동 제품을 사용하지 못하도록 해야 하며, 환불을 요구할 수 있음	
제품 상세내용	- 유아용 딸랑딸랑 소리 나는 것 - 끝에 달린 플라스틱 OBall은 지름 6.35cm이며 플라스틱 구슬로 소리를 낼 수 있도록 함 - OBall은 19.05cm 가량의 플라스틱으로 된 체인이 플라스틱 고리를 통해 연결되어 있음 - 플라스틱 체인 상에 "OBall" 이 표시되어 있음		리콜대상 또는 수량	- 모델번호: 없음 - 수량: 미국 - 약 14,000 개 캐나다 - 약 14,000 개
위해내용	체인을 연결하는 "C"모양의 플라스틱 고리가 부서져 어린이들이 이를 삼켜 질식사를 유발할 수 있음			
사고사례	플라스틱 고리가 부러진 사고 1건			
제품사진				

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.09	사업자 연락처	(855) 657 - 0424	
제품명	작업대 (Power Risers, Power Aprons and Power shelves)	사업자명	제 조 자	Global Equipment Company, of Port Washington, N.Y., dba Global Industrial
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 Global社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 작업대의 전원코드를 콘센트로부터 완전히 분리시켜야 하며 전원코드 자체를 작업대에서 제거시켜야 함 - 소비자는 Global社로 바로 연락을 취하여 다음과 같이 조치를 취할 수 있다: 1) 교체용 전원코드를 수령 2) 안전하게 제조된 제품으로 교체 3) 전문가를 방문토록 하여 전선 부분 및 전원코드를 교체 또는 수리하도록 함	
제품 상세내용	•Power Riser: - 재질: 강철 - 색상: 회색 - 높이: 152.4cm, 182.88cm, 243.84cm - 2구 콘센트(4개) 및 on/off 스위치 •Power Apron: - 재질: 강철 - 색상: 파랑 또는 황갈색 - 높이: 121.92cm, 152.4cm, 182.88cm, 243.84cm - 2구 콘센트(3개) 및 on/off 스위치 •Power Shelf: - 재질: 강철 - 색상: 파랑 또는 황갈색 - 높이: 121.92cm, 152.4cm, 182.88cm, 243.84cm - 2구 콘센트(3개) 및 on/off 스위치 - 121.92cm 높이의 기둥에 연결되어 있음	리콜대상 또는 수량	- 제품번호: 없음 - 수량: 약 5,000 개	
위해내용	3개 제품 상에 설치된 전기콘센트 내에 전선이 잘못 연결되어 감전사 고가 발생할 우려가 있음			
사고사례	전선이 잘못 연결되어 있다는 8건 보고 접수			
제품사진	* 다음 페이지 참고			

[제품사진]

(1)



Power Riser

(2)



Power Apron


(3)



Power Shelf


리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.09	사업자 연락처	(888) 759 - 2279	
제품명	와인 오프너 (Wine Bottle Openers)	사업자명	유통업자	Sunbeam Products Inc (플로리다주 보카라톤 소재)
			소매상	QVC (펜실베이니아주 웨스트체스터 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 Sunbeam社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - QVC매장에서 제품을 구입한 소비자의 경우, 매장을 찾아가 환불을 요청할 수 있음 - TV 혹은 웹사이트를 통해 제품을 구입한 소비자의 경우, 이메일을 통해 받은 환불 요청 방법서에 따라 환불을 받음 - QVC를 통해 제품을 구매하지 않은 경우, Sunbeam社로 연락하여 환불을 요청	
제품 상세내용	- 총 4개의 부품을 조립하여 사용하는 제품 - 색상: 회색, 파랑색, 빨강색 혹은 은색 - 박스 색상: 검은색 - "skybar"라는 글씨가 제품 한 면에 새겨짐 - 오프너 밑면에서 모델번호 확인 가능	리콜대상 또는 수량	- 모델번호: NBSKWA2600	
위해내용	오프너를 사용하여 와인을 열 때 와인병이 깨질 위험이 있으며, 이로 인해 사용자가 열상을 입을 수 있음			
사고사례	오프너 사용 시 와인병이 깨진 사고 52건 접수 (손에 열상을 입은 사고 22건 포함)			
제품사진	 			

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.09	사업자 연락처	(800) 247 - 5314	
제품명	청진기(유아용 의복과 같이 판매) (Little Pet Vet costumes and Dr. Littles costumes)	사업자명	수 입 자	Fun World, Inc. a Division of Easter Unlimited, Inc. (뉴욕 Carle Place 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC가Fun World社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 Fun World社에 환 불을 요청할 수 있음	
제품 상세내용	- 유아용 의복과 함께 판매	리콜대상 또는 수량	- 리콜대상: 청진기 - 제품번호: 10060GFI01	
위해내용	플라스틱으로 된 청진기 끝에 있는 고무마개가 떨어져 어린이 질식사고를 유발할 수 있음			
사고사례	없음			
제품사진				

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)																		
공표일자	2011.03.10	사업자 연락처	(855) 880 - 9062																		
제품명	산악용 자전거 (Rocky Mountain Bicycles)	사업자명	유통업자	Rocky Mountain Bicycles (캐나다)																	
			제조자	Procycle Group, Inc. (캐나다)																	
제조국	캐나다	조치사항	- CPSC가 Procycle社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 Procycle社에 연락하여 제품번호를 통해 리콜대상인지 확인받은 후 앞 포크를 무료로 교체 받을 수 있음																		
제품 상세내용	- 제품 프레임에 "Rocky Mountain Bicycle"이 표시 됨 - 시리얼번호는 제품 밑면에서 확인 가능함	리콜대상 또는 수량	- 모델명, 생산년도 및 제품 색상:																		
			<table><tr><td>Solo CX</td><td>2008</td><td>Gun metal gray</td></tr><tr><td>Solo CX</td><td>2009</td><td>White</td></tr><tr><td>Solo CX</td><td>2010</td><td>White</td></tr><tr><td>Solo CXD</td><td>2008</td><td>Gun metal gray</td></tr><tr><td>Solo CXD</td><td>2009</td><td>Titanium silver</td></tr><tr><td>Solo CXR</td><td>2009</td><td>Black</td></tr><tr><td>Metropolis SEA</td><td>2010</td><td>Gray</td></tr></table>	Solo CX	2008	Gun metal gray	Solo CX	2009	White	Solo CX	2010	White	Solo CXD	2008	Gun metal gray	Solo CXD	2009	Titanium silver	Solo CXR	2009	Black
Solo CX	2008	Gun metal gray																			
Solo CX	2009	White																			
Solo CX	2010	White																			
Solo CXD	2008	Gun metal gray																			
Solo CXD	2009	Titanium silver																			
Solo CXR	2009	Black																			
Metropolis SEA	2010	Gray																			
위해내용	앞 포크에 연결되어 있는 튜브(steering tube)가 부러질 수 있어, 이로 인해 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있음																				
사고사례	4건의 상해 사고 접수(4건 중 3건은 신체가 부러지거나 열상을 입은 사고이며, 1건은 발목이 부러진 사고임)																				
제품사진																					

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)											
공표일자	2011.03.10	사업자 연락처	(800) 786 - 9044											
제품명	어린이 후드 셔츠 (Children's hooded sweatshirts with drawstrings)	사업자명	소매상	Sunsations Inc (버지니아주 버지니아비치 소재)										
제조국	파키스탄	조치사항	- CPSC가 Sunsations社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 후드셔츠 모자부분에 있는 줄을 제거한 후 사용하 거나 환불을 요청할 수 있음											
제품 상세내용	- 제품 앞면에 "Verginia Beach," "Ocean City" 등 글자가 표시되어 있음	리콜대상 또는 수량	- 스타일번호 및 제품번호: (꼬리표에 표시) <table border="1"><tr><td>검은색</td><td>BL200</td><td>16692</td></tr><tr><td>갈색</td><td>BL300</td><td>16693</td></tr><tr><td>파랑, 분홍, 밝은파랑</td><td>292</td><td>20221</td></tr></table> - 수량: 약 3,600벌			검은색	BL200	16692	갈색	BL300	16693	파랑, 분홍, 밝은파랑	292	20221
검은색	BL200	16692												
갈색	BL300	16693												
파랑, 분홍, 밝은파랑	292	20221												
위해내용	어린이에게 후드셔츠의 모자부분에 있는 끈에 의한 목졸림 혹은 상해의 위험이 있음													
사고사례	없음													
제품사진														

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.10	사업자 연락처	(800) 933 - 9904	
제품명	야간에 사용하는 랜턴조명 ("Camp Nod" lantern nightlights)	사업자명	제 조 자	The Land of Nod (일리노이주 노스브룩 소재)
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 The Land of Nod社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜 발표 - 소비자는 즉시 제품 사용을 중단하고, The Land of Nod社에 제품 구입가에 해당하는 매장용 현금카드 발급을 요청할 수 있음	
제품 상세내용	- 전기 랜턴조명기기 - 색상: 빨강색 및 파랑색 - 원통형으로 유리로 된 전구보호 장치가 있음	리콜대상 또는 수량	- 제품번호: 0603041-RE(빨강색 제품) 0603041-BL(파랑색 제품) - 수량: 약 9,700 개	
위해내용	랜턴의 전선부분에서 감전이 발생할 수 있어, 이로 인한 화재발생이나 사용자의 상해가 우려됨			
사고사례	- 16건 안전사고 접수 (경미한 전기충격으로 모자(母子) 2명으로 상해를 입은 사고 포함) - 1건 재산피해사고 접수 (벽, 침대, 및 담요의 랜턴 전원공급기에 근접한 부분에 화재 발생)			
제품사진				

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.10	사업자 연락처	(212) 366 - 5858	
제품명	과일모양의 나무 퍼즐 (Wooden fruit puzzles)	사업자명	수 입 자	Kid O Products, LLC (뉴저지주 퍼스엠티비 소재) *LLC(Limited Liability Company): 유한책임회사
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 Kid O Products社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜 발표 - 소비자는 즉시 동 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 위치하도록 하며, 제품을 구입한 매장에서 환불을 요구할 수 있음 - 또는, Kid O Products社에 연락하여 제품 발송 방법 및 환불에 대해 문의할 수 있음	
제품 상세내용	- 평평한 판 위에 4가지 과일(오렌지, 자두, 배, 사과) 모양이 있는 나무 퍼즐 - 각 과일조각 위에 손잡이가 붙어 있음	리콜대상 또는 수량	- 스타일 번호: 10307 (포장에 표시)	
위해내용	과일조각 위에 붙어있는 손잡이가 느슨해져 어린이가 질식 사고를 유발할 수 있음			
사고사례	없음			
제품사진				

리콜국가	미국	기관명	CPSC (미국소비자제품안전위원회)	
공표일자	2011.03.10	사업자 연락처	(877) 546 - 4836	
제품명	아기 슬리퍼	사업자명	수입자	Atico International USA Inc (플로리다주 포트로더데일 소재)
			유통업자/ 소매상	Walgreen Co. (일리노이주 디어필드)
제조국	중국	조치사항	- CPSC가 Atico International USA社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표 - 소비자는 동 제품 사용을 즉시 중단하고, 제품을 가까운 Walgreen매장에 반납 및 환불을 요청해야 함	
제품 상세내용	- 눈사람, 산타, 순록, 펭귄모양을 한 천 속에 솜을 넣은 장식이 부착된 슬리퍼 - 슬리퍼 안에 방울이 있어 움직 일 때 마다 소리 남		리콜대상 또는 수량	- 제품번호: 999526
위해내용	슬리퍼 속에 있는 솜이나 방울이 빠질 위험이 있어 어린이 질식사고를 유발할 수 있음			
사고사례	- 7개월 된 유아가 슬리퍼 속 솜을 빨아서 입 속이 슬리퍼 색과 동일한 파랑색으로 변해 있던 사고 1건 - 유아가 슬리퍼를 신은 상태에서 장식 및 천을 잡아 뜯어서 뽑히는 사고 2건 접수			
제품사진				

리콜국가	핀란드	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Really Electronic Gun Series (장난감 전자 총)	사업자명	Discoverer
제조국	중국	조치사항	소비자로부터 자발적 회수
제품 상세내용	- 장난감 전자총으로, 소리가 나며 레이저 조준기가 있음	리콜대상 또는 수량	- 모델타입/ 번호: Mini Super Submachine Gun, no.2185
위해내용	- 이 제품은 3급 레이저(출력 4.3 mW)를 포함하고 있으며, 이것의 출력 레벨은 완구에 허용된 1급 레이저의 상한값(0.39 mW)보다 12배나 높아서 시력에 손상을 초래함. - 관련 유럽기준(EN 60825)과 완구지침을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	슬로베니아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	UFFY UFFY (어린이용 의류)	사업자명	Nortons
제조국	이태리	조치사항	시장에서 자발적 회수
제품 상세내용	- 후드가 달린 어린이용 의류 - 후드에는 조임끈이 있으며, Division Scotland Champion 1950 Play 문구가 있음 - 사용연령: 18개월	리콜대상 또는 수량	- 모델: art.37356/NE, EAN: 8300381055968
위해내용	- 의류에 있는 후드의 조임끈(210mm)이 질식사를 초래함. - 관련 유럽 기준 (EN 14682)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	핀란드	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Toy air bazooka (바주카포)	사업자명	Laser Airzooka
제조국	중국	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 공기를 분사하는 바주카포 - 레이저 조준기가 장착됨	리콜대상 또는 수량	- 모델: No. 2959
위해내용	- 이 제품은 3급 레이저(출력 1.6 mW)를 포함하고 있다. 이것의 출력 레벨은 완구에 허용된 1급 레이저의 상한 값(0.39 mW)보다 4배나 높아서 시력에 손상을 초래함. - 관련 유럽기준(EN 60825)과 완구지침을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	키프로스	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Baby walker (보행기)	사업자명	Junior's
제조국	중국	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 다채로운 색상의 플라스틱 보행기 - 직물시트와 접이식 금속프레임으로 구성 - 사용설명서와 주의사항 라벨이 있음.	리콜대상 또는 수량	- 모델: J-2369
위해내용	- 브레이크 장치의 부재로 층계에서 떨어져 상해를 유발할 위험이 있음 - 관련 유럽 기준 (EN 1273)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	키프로스	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Baby walker (보행기)	사업자명	Farlin Baby Walker
제조국	타이완	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 직물시트와 접이식 금속 프레임으로 구성 - 사용설명서와 주의사항, 생산국이 표시된 라벨이 있음 - 사용연령: 25lbs (11.3kg)까지	리콜대상 또는 수량	- 모델: BF-880
위해내용	- 브레이크 장치의 부재로 층계에서 떨어져 상해를 유발할 위험이 있음 - 관련 유럽 기준 (EN 1273)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	키프로스	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Laser Pointers (레이저포인터)	사업자명	정보 없음
제조국	중국	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 열쇠고리가 부착된 형태의 LED 레이저 포인터로 아래 그림과 같이 세 가지 종류의 제품이 있음 - 눈이 레이저 광선에 직접 노출되지 않도록 주의.	리콜대상 또는 수량	1) 2 in 1 Super Led Lamp and key-ring 2) Laser with LED light and key Chain 3) 2 in 1 Laser & Led Light
위해내용	- 3등급 레이저 장치가 잠재적인 위험을 지니고 있어 시야에 손상을 초래함. - 관련 유럽 기준 (EN 60825)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	키프로스	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Baby walker (보행기)	사업자명	Junior's
제조국	그리스	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 이 보행기는 흔들의자로도 사용할 수 있으며 트레이에 완구가 부착되어 있음 - 직물시트와 접이식 금속 프레임으로 구성	리콜대상 또는 수량	- 모델: J-3402
위해내용	- 브레이크 장치의 부재로 층계에서 떨어져 상해를 유발할 위험이 있음 - 관련 유럽 기준 (EN 1273)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	루마니아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Two-piece children's garment (어린이 의류)	사업자명	EDY
제조국	로마니아	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 제품구성: 코트와 바지로 구성. 코트에는 지퍼와 후드가 달림. 후드와 코트 밑단에 각각 85cm, 90cm 길이의 조임끈이 있고 그 끝에는 플라스틱 토글이 달려있음. - 사이즈: 24 - 사용연령: 12개월	리콜대상 또는 수량	- 모델: model 21
위해내용	- 코트에 달려있는 조임끈으로 인한 질식사의 위험. - 관련 유럽 기준 (EN 14682)을 따르지 않았음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	라트비아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Lovely Girl (인형)	사업자명	정보없음
제조국	중국	조치사항	자발적인 판매중지, 소비자와 시장으로부터 회수
제품 상세내용	- 제품구성: 핑크색 플라스틱 날개가 달린 인형. 제품 포장에는 작은 부품들로 인한 질식사를 주의하라는 표시(CHOKING HAZARD-SMALL PARTS)가 있음. 3세 이하는 사용 금지.	리콜대상 또는 수량	- 모델: No. 2016
위해내용	- 이 제품에는 REACH 규정에 어긋난 프탈레이트계 물질이 들어있음. ·인형몸체; DEHP(9.4%), DINP(1.9%), ·날개; DBP(2.3%), DINP(0.24%) - REACH 기준에 따르면, 모든 완구와 어린이 보호용품에는 DEHP, DBP, BBP의 사용을 금지하고 있다. 또한 어린이 입에 넣을 수 있는 완구와 보호용품에는 DINP, DIDP, DNOP의 사용을 금지한다.		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	핀란드	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04	사업자 연락처	-
제품명	Juggling set (저글링 세트)	사업자명	SunFun
제조국	중국	조치사항	소비자로부터 자발적 회수
제품 상세내용	- 제품구성: 공중팽이 1개, 저글링 집시 1개, 저글링 볼 3개로 구성된 세트	리콜대상 또는 수량	- 모델: 8376, 31031102/10
위해내용	- 이 저글링 볼에는 19~21% 상당의 DEHP가 함유되어 있어 화학적인 위험을 일으킴. - REACH 기준에 따르면, 모든 완구와 어린이 보호용품에는 DEHP, DBP, BBP의 사용을 금지하고 있다. 또한 어린이 입에 넣을 수 있는 완구와 보호용품에는 DINP, DIDP, DNOP의 사용을 금지한다.		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	포르투갈	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	Shell 유아용 카시트 유아 보호 시스템 (Cadeira G0+ integrada no Conjunto de Rua da marca Zippy Safe)	사업자명	ZIPPY
제조국	포르투갈	조치사항	시장에서 자발적 회수 및 소매업자의 시정조치
제품 상세내용	- Shell 카시트는 13kg이하의 유아용이며, 운반 손잡이가 달려있음 - 이 제품은 2010년 2월~3월 유통되었음	리콜대상 또는 수량	- 모델 유형/ 번호: 품목(article) 19583832 품목(article) 19583842
위해내용	- 손잡이가 꼭 맞게 조립되지 않았고 운반할 때 분리될 수 있기 때문에 상해 위험이 있음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	스페인	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	아기용 롱원피스 및 모자 (Baby's long dress and bonnet)	사업자명	NIÑAS NIÑOS
제조국	스페인	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수
제품 상세내용	- 긴 원피스 및 모자로 구성 - 원피스는 분홍 및 녹색 장미가 수놓아져있는 크림색 섬유재질이며 분홍색 끈이 있음 - 한쪽과 1007모델에 NIÑAS NIÑOS라고 적힌 판지라벨이 있음	리콜대상 또는 수량	- 모델 유형/ 번호: · 모델: 1007(긴 원피스) 1008(모자) · 크기: 3M · 색상: 꽃(flowers)
위해내용	- 동 제품의 허리 부분의 장식끈이 있기 때문에 상해 위험이 있음 - 동 제품은 관련 유럽기준인 EN 14682를 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	스페인	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	아기용 잠옷 (Baby's sleeping bag)	사업자명	ARTESANÍA GRANLEI
제조국	스페인	조치사항	당국의 명령에 의해 시정조치
제품 상세내용	- "MODEL 741, COLOUR 2, SIZE 3M" 라고 적힌 판지라벨이 붙은 아기용 잠옷(노랑색)	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: · 모델 741 · 색상 2 · 크기 3M
위해내용	- 동 제품의 목 부분에 끈이 있기 때문에 목이 졸릴 위험이 있음 - 동 제품은 관련 유럽기준인 EN 14682를 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	스페인	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	암벽등반 장비 (Cam for use in rock climbing)	사업자명	TOTEM
제조국	스페인	조치사항	제조업자의 자발적 리콜
제품 상세내용	- 산악전문가가 안전하게 등산 하기 위해 사용하는 캠(장비)	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: 모델: Totem Cam 0.65 Totem Cam 0.80 Totem Cam 1.00 Totem Cam 1.25 Totem Cam 1.50
위해내용	- 동 제품의 부품 표면 처리가 지나치게 딱딱하게 되어 있어서 바위에서 제품을 사용할 시 악력이 약해지기 때문에 상해 위험이 있음 - 이 결함으로 제품의 낙상 방지 기능이 제대로 발휘되지 못할 것임 - 동 제품은 개인보호장비(PPE)지침 89/686/EEC 및 EN 12276을 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	핀란드	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	인형 (Soft toy)	사업자명	Finnplush
제조국	중국	조치사항	자발적 리콜
제품 상세내용	- 엘크(사슴류)를 닮은 인형 - 조임끈이 있는 모자가 달린 줄무늬(빨강, 흰색)셔츠 및 바지를 입혀져 있음	리콜대상 또는 수량	- 모델 유형/ 번호: Art Nr.44560
위해내용	- 조임끈에 달린 플라스틱 단추(toggle)가 쉽게 떨어지고 아이가 삼킬 우려가 있기에 숨이 막힐 위험이 있음 - 동 제품은 완구 지침 및 관련 유럽기준인 EN 71을 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	루마니아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	여자아이용 자켓 (Jacket for girls)	사업자명	NICE WEAR
제조국	헝가리	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 판매 금지 및 회수
제품 상세내용	- 지퍼와 모자가 달린 1~3세 유아용 분홍색 겨울 코트 - 코트 앞쪽은 꽃장식이 되어있음 - 모자 끝부분에 매듭과 플라스틱 단추(toggle) 및 줄이 있음	리콜대상 또는 수량	- 모델 유형/ 번호: KIDS CLUB 바코드: 05966699853558
위해내용	- 모자와 목부분에 끈이 있어서 목졸림 위험이 있음 - 동 제품은 관련 유럽 기준 EN 14682를 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	덴마크	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	딸랑이(Rattle) "Refreshing Rings Infant teethers/rattles"	사업자명	Sassy
제조국	중국	조치사항	자발적 리콜
제품 상세내용	- 한쪽 끝에는 물이 차있는 빨간 고리가 있고 다른 쪽 끝에는 검정과 흰색의 물방울무늬 공(ball)이 있음 - 딸랑이 양쪽은 움직이는 고리 3개 및 구부리기 쉬운 줄무늬 (검정/ 흰색) 플라스틱 막대로 연결되어 있음	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: Stlye number 80026이라고 포장에 적혀있음
위해내용	- 유아들은 이가 날 무렵 딸랑이(teether/rattle)를 씹곤 하는데, 작은 부품이 쉽게 떨어져서 삼킬 수 있기 때문에 질식 위험이 있음 - 동 제품은 완구 지침 및 관련 유럽기준인 EN 71을 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	헝가리	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	벽부착용 조명기구 (Wall bracket)	사업자명	Artes natur
제조국	체코	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수 및 리콜
제품 상세내용	- 벽부착 조명기구는 사슴뿔로 만들 어졌고 목재받침으로 고정되어 있음 - 전등소켓은 유리 재질임 - 전등소켓 타입은 E27이며, 금속 접합부품을 포함하고 있음 - 조명기구(luminaire) 정보: 상표명, 코드번호, 전구 최대전력 - 조명기구 주요부품: 전등소켓 4/250 T/210 8ISENEC03 nkt 케이블 H03VVH2F 2x0. 75mm2BBJ	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: 제품코드 152001
위해내용	- 제품은 다음과 같은 이유로 감전 위험이 있음 - 전선이 특정 부품의 뾰족한 금속 끝에 닿기 때문에 전선 손상위험이 있음 - 기본 절연부품은 접근이 쉽고, 전기가 통하는 부품과 접촉함 - 제품은 저전압지침(LVD) 및 관련 유럽기준 EN 60598을 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	헝가리	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	여아용 자켓 (Jacket for girls)	사업자명	YI JIE 2000
제조국	중국	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수 및 리콜
제품 상세내용	- 후드모자 끝쪽에 고무줄과 플라스틱 단추(toggle)가 달린 여아용 자켓 - 크기: 2-6 세용	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: Model: JL-03
위해내용	- 고무줄이 있어서 목졸림 위험이 있으며, 줄을 당기거나 풀 때 아이 얼굴에 상해를 입힐 수 있음 - 관련 유럽기준인 EN 14682를 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			


리콜국가	헝가리	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	티파니 조명기구 Tiffany-style luminaire	사업자명	Fodexim
제조국	대만	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 회수 및 리콜
제품 상세내용	- 거북이 모양 휴대용 조명기구는 어린이의 시선을 끌고 완구로 사용될 수 있음 - 조명기구 주요부품: · 플러그 TA-AN, TP-31, 25A, 250V, 2A, E14-A/1, 40027003, VDE · 기술규정: 230V, 50Hz, 25WE14, Class II, IP20	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: RS-TLXY2701
위해내용	- 제품은 다음과 같은 이유로 감전 위험이 있음 - 적용되는 변압기 및 전압을 낮추는 변환기가 없음 - 디자인이 시선을 끌기 때문에 어린이에게 완구로 사용될 수 있음 - 조명기구 잣과 전구가 쉽게 움직일 수 있기 때문에 전기가 통하는 부품에 쉽게 닿을 수 있음		
사고사예	없음		
제품사진			

리콜국가	슬로바키아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	크리스마스 조명체인 "Multi Function Rice Light"	사업자명	알려지지 않음
제조국	중국	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 판매 금지 및 회수
제품 상세내용	- 다양한 색상의 전구로 구성된 크리스마스 조명체인은 색상 8가지) 바꾸는 변색이 있는 장치가 장착되어 있음 - 'MULTI FUNCTION, RICE LIGHT, 140, 220V, CE'라고 표기된 파란 판지상자에 포장되어 있음(스페인어, 포르투갈어, 영어, 이탈리아어, 기타 언어)	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: 140
위해내용	- 전선의 단면, 전선줄 길이 및 플러그가 불량이기 때문에 감전 위험이 있음 - 제품은 저전압지침(LVD) 및 관련 유럽기준 EN 60598을 따르지 않음		
사고사예	없음		
제품사진			

리콜국가	슬로바키아	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	크리스마스 조명체인 (Christmas lighting chain Twinle Lights)	사업자명	Christmas lighting chain Twinle light
제조국	알려지지 않음	조치사항	당국의 명령에 의해 시장에서 판매 금지 및 회수
제품 상세내용	- 크리스마스 조명체인은 다양하게 색상(8가지)을 바꾸는 깜빡이장치(가)가 장착되어 있음 - 제품정보에 "1.결합(Combination) 2.파동(In waves)3.순차(Sequential) 4. Slo-Slo 5.Chasing/Flash 6.빛이 느리게 꺼짐 7.깜빡임/번쩍임 8.고정(Steady on)"이라고 요약되어있음 - 'TWINLE LIGHTS, 220-240V, ITEM: 885100F' 라고 적힌 파란 판지상자에 포장되어 있으며, 사용설명서가 체크어로 표기됨	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: 100 ITEM: 885100F
위해내용	- 전선의 단면, 전선줄 길이 및 플러그가 불량이기 때문에 감전 위험이 있음 - 제품은 저전압지침(LVD) 및 관련 유럽기준 EN 60598을 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	스페인	기관명	EC(유럽 집행위원회)
공표일자	2011.03.04.	사업자 연락처	-
제품명	유아복 (Baby's overall)	사업자명	ARTESANÍA GRANLEI
제조국	스페인	조치사항	당국의 명령에 의해 시정조치
제품 상세내용	- 분홍색 유아복에 'MODEL 698, COLOR 8, SIZE 6M'이라고 쓰인 판지라벨이 부착되어 있음 - 옷의 윗부분에는 'ARTESANÍA GRANLEI'라는 상표가 박혀있음	리콜대상 또는 수량	- 모델유형/ 번호: 698 - 색상 : 8 - 크기 : 6M
위해내용	- 제품의 목 부분에 줄이 있어 목졸림 위험이 있음 - 제품은 관련 유럽기준인 EN 14682를 따르지 않음		
사고사례	없음		
제품사진			

리콜국가	일본	기관명	NITE (일본 제품평가기술기반기구)
공표일자	2011.02.07 (홈페이지)	사업자 연락처	프리다이얼 : 0120-880188
제품명	유아용 완구	사업자명	주식회사 대드웨이
제조국	일본	조치사항	무상교환
제품 상세내용	Sassy Black & White 품번 : TYBW80026 리플레쉬 링즈	리콜대상 또는 수량	흑백 볼 부분에 흠집이 있는 제품
위해내용	- 흑백 볼 부분 표면이 박리되어 아동이 삼킬 우려 있음.		
사고사예	없음		
제품사진	 〈僅の状態のご確認内容〉 写真のように本体の白い 〈상지 상태 확인 내용〉 본체(흰 플라스틱)가 보이는 상태		

리콜국가	일본	기관명	NITE (일본 제품평가기술기반기구)
공표일자	2011.03.01 (홈페이지)	사업자 연락처	프리다이얼 : 0120-502-501
제품명	AC충전기(iPod/iPhone용)	사업자명	Elecom 주식회사
제조국	중국	조치사항	무상교환
제품 상세내용	형번 : AVA-ACDBK, AVA-ACDWH, AVA-ACDUBK, AVA-ACDUWH	리콜대상 또는 수량	문제수량 전량
위해내용	- 커넥터 발열에 따른 화상이나 화재 위험이 있음이 판명		
사고사예	없음		
제품사진	 [AVA-ACDBK] [AVA-ACDWH] [AVA-ACDUBK] [AVA-ACDUWH]		

리콜국가	일본	기관명	NITE (일본 제품평가기술기반기구)
공표일자	2011.03.04 (홈페이지)	사업자 연락처	프리다이얼 : 0120-151-870
제품명	커피/티 메이커(티 서버)	사업자명	IKEA Japan 주식회사
제조국	중국	조치사항	회수(대금 환불)
제품 상세내용	FÖRSTÅ 커피 / 티 메이커 사이즈 : 0.4L / 1L	리콜대상 또는 수량	문제수량 전량
위해내용	- 유리 포트에 붙어있는 금속제 홀더의 압력에 의하여 유리 포트가 사용 중 갑자기 깨져 화상이나 절상을 입을 우려가 있음이 판명됨.		
사고사례	- 본 제품의 유리 포트가 깨졌다는 보고가 전 세계에서 20건 있었음 (그 중 넘친 음료에 의한 화상 12건 / 깨진 유리에 의한 절상 1건)		
제품사진			